



De wgs. Kenna

K735616

Mevr. De Clercq Josepha
Leeuwstraat, 7
9800 Zeveren

23. september 2021

Beste klant,

Bedankt voor het vertrouwen in All-in Tankservice.
In bijlage kan je het keuringsattest van je tankkeuring terugvinden.

Heb je nog energieke vragen?

Contacteer ons via info@allintankservice.be of op het nummer 0800/11 206.

Wij staan te popelen om je verder te helpen van maandag tot donderdag van 7u30 tot 18u en op vrijdag van 7u30 tot 17u30

| Jouw Allintankservice Team

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

pagina 1 van 3



firma		volgnummer attest: 0310K-0483826	
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Santini Flores	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningnr.: SV06305	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 23/09/2021	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ onderneming		☐ onderneming			
naam: Mevr. De Clercq Josepha		naam contactpersoon: Mevr. De Clercq Josepha			
straat en nummer: Leeuwstraat 7		straat en nummer: Leeuwstraat 7			
postcode en gemeente: 9800 Zeveren		postcode en gemeente: 9800 Zeveren			
tel.: +32 (0)9/3861082	gsm: +32 (0)9/3861082	tel.: +32 (0)9/3861082	gsm: +32 (0)9/3861082		
email:		email:			

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld		☐ ingedeeld	
inhoud (l): 5000		inhoud (l):	
☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg)		☐ Klasse 3 (vanaf 100kg)	
☐ Klasse 2		☐ Klasse 2	
☒ Klasse 1		☐ Klasse 1	
☒ ondergronds		☒ cilindrisch	
☐ bovengronds		☐ rond	
☐ groeve		☐ parallellepipedum	
☐ niet toegankelijk		☐ ovaal	
☐ toegankelijk		☐ andere	
☐ inkuiping		☒ staal (enkelwandig)	
☐ andere		☐ staal (dubbelwandig)	
		☐ roestvast staal	
		☐ gewapend thermohardende kunststoffen	
		☐ andere kunststoffen	
		☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 23/09/1993		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A	
		☐ gasolieverwarming type B	
		☐ diesel	
☐ lampolie type C		☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
nom:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig			
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok
leidingen en toebehoren			
aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
uitmonding leidingen		☒ ok	☐ niet ok
staat aanvoer- en terugvoerleiding		☒ aanwezig	☐ niet ok
stookoliefilter		☒ aanwezig	☐ niet ok
		☐ niet aanwezig	
andere toebehoren:			
opmerkingen:			

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent	op basis van:		controle werking	
	☐ ok	☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok	☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.				
	☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -140 onder het vloeistofniveau (dBµV): -97 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): 0 ☒ onderdruk, drukverlies (mbar/h): 0 ☐ andere:			
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: TODA Type: Todald Serienummer: 21067 Calibratiedatum: 10/03/2021 Gas sensor Gaz: N° Serie nummer: 190274 Date Calibration/ie datum: 28/01/2021 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 190275 Date Calibration/ie datum: 28/01/2021 0:00:00					

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek

☐ n.v.t.☐ uitgevoerd op

onderzoek van de staat van de binnenwand

☒ n.v.t.☐ uitgevoerdinwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok

niet-destructief onderzoek wanddikte (mm):

opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand

☐ n.v.t.☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok**andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden****EINDBEOORDELING**☒ groen

De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐ oranje

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

☐ rood

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen.

☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden.☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 23/09/2026


handtekening erkend technicus

naam: Santini Flores

voor kennisname van momentopname



handtekening klant

naam: Mevr. De Clercq Josepha

hoedanigheid: Klant