

REINIGINGSATTEST / VERBRANDINGSATTEST

KLANT: email: huvsnatascha@msn.com

 Naam: Pawadise
 Straat + nr: Haltbaan 51
 Woonplaats: 9572 Lierde

☒ Onderhoud ☐ keuring vr 1ste ingebruikname

Technicus:

Voornaam: Christophe

Achternaam: Van Der Casseyen

Erkenningsnummer: TV 09647

Datum controle: 14/04/2026

Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant:

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL:

☒ Centraal	☒ aangesloten als type B 23 (open)	☐ aangesloten als type C (gesloten)
☐ Gasvormige brandstof:	☐ aardgas	☐ LPG
	☐ niet-premix (GI)	☐ andere:
☒ Vloeibare brandstof	☐ houtpellets	☐ premix (GI)
☐ Vaste brandstof		☐ gas ventilatorbrander (GII)
		☐ houtblokken
		☐ andere:

TOESTEL

 Merk: Saint Roch Couvin
 Type: Gold line nr6
 Bouwjaar: 1995
 Fabricatienr: 309121
 Nominaal vermogen (kW): 52,33-55,82 kW

BRANDER (enkel CV)

 Merk: Riello
 Type: BGK1
 Bouwjaar: 2017
 Fabricatienummer: 01257093359
 Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking:

	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmeting	OK	Niet OK
Keteltemperatuur:	°C	1, 2				
Sproeier: merk en type:	Delavan	1	W	W		
Sproeier: debiet	gal/h	1	0,75	0,75		
Sproeier: hoek	graden	1	60	60		
Pompe druk:	bar	1	12	12		
Gasdruk teller	mbar	2				
gasblok:	mbar	2				
branderbed:	mbar	2				
Rookindex:	Bacharach	1	0	0	x	
Zuurstof (O2):	%	1, 2	4,7	4,2		
Koolstofdioxide (CO2):	%	1, 2	11,80	12,16		
Koolstofmonoxide (CO):	mg/kWh	1, 2	94	32	x	
Rookgastemperatuur:	°C	1, 2	143,5	133,6		
Temp verbrandingslucht:	°C	1, 2	16,7	19,2		
Netto temperatuur:	°C	1, 2	126,8	114,4		
Verbrandingsrendement Hs (bovenwaarde)	%	1	87,8	88,5		
Verbrandingsrendement Hi (onderwaarde)	%	1	93,8	94,6	x	
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1			x	OK
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (type B)		1, 2			x	OK
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3				OK
Veilige staat van werking:						
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3	-9,9		x	OK

 Verluchting en ventilatie stooklokaal
 Dichtheid rookgasafvoerkanaal (a... oten als type C)
 Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)

	1, 2, 3	☒ OK	NIET OK	
	1, 2	☐ OK	NIET OK	
	2	☐ OK	NIET OK	

EINDBEOORDELING:

Het toestel werkt:

Eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren voor:

☒ goed ☐ niet goed
☒ veilig ☐ niet veilig

14/04/2027

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ Nazicht goede werking ☐ Controle van de terugslag

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

Vloeibare brandstof (erkend technicus)

☐ andere, namelijk:
☒ controle verluchting stooklokaal
☒ controle rookgaszijdige dichtheid

☒ reiniging van de filters
☒ reiniging van de ketel
☒ reiniging van de brander

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

Vaste brandstof (geschoolde vakman)

☐ ontstopping
☐ reiniging branderbedden en warmtewisselaar
☐ reiniging ventilator en brander

☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

Mazoutverstuiver en fijnfilter element vervangen

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren voor:

14/04/2027

Eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren voor:

14/04/2027

Geschoolde vakman / erkende technicus:

Voor kennisname: klant

Van Der Casseyen Christophe

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste 2 onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichtshouders. Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 8/12/2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.

REINIGINGSATTEST / VERBRANDINGSATTEST

VAN DER CASSEYEN



**SANITAIR
VERWARMING**

Ottergemstraat 89A - 9570 Delftinge - 054/41 29 42 - 0495/38 13 72
www.vandercasseyen.be - info@vandercasseyen.be

huusnatascha@msn.com

☒ Onderhoud ☐ keuring vr 1ste ingebruikname

Technicus:

Voornaam: Christophe

Achternaam: Van Der Casseyen

Erkenningsnummer: TV 09647

Datum controle: 14/04/2026

Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant:

Van Der Casseyen
Ottergemstraat 89A
9570 Delftinge
054/412942
info@vander-casseyen.be

testo 300
Firmware versie: 63027464/BE
Software versie: 1.09.5266
Laatste service: 11.03.12084
01.03.22

Lambrechts steven

Brandstof	Proef I:	Proef II:		
1: vloeibaar	Initiele meting	Eindmeting	OK	Niet OK
2: gasvormig				OK
3: vast		Laaglast	Hooglast	
1, 2				
1	W		W	
1	0,75		0,75	
1	60		60	
1	12		12	
2				
2				
2				
1	0		0	x
1, 2	4,7		4,2	
1, 2	11,80		12,16	
1, 2	94		32	x
1, 2	143,5		133,6	
1, 2	16,7		19,2	
1, 2	126,8		114,4	
1	87,8		88,5	
1	93,8		94,6	x
1		x	OK	NIET OK
1, 2		x	OK	NIET OK
3			OK	NIET OK
1, 2, 3	-9,9	x	OK	NIET OK

Fabricatienr: 309121

Nominaal vermogen (kW): 52,33-55,82 kW

Goede staat van werking:

Keteltemperatuur:

Sproeier: merk en type:

Sproeier: debiet

Sproeier: hoek

Pompe druk:

Gasdruk teller

gasblok:

branderbed:

Rookindex:

Zuurstof (O2):

Koolstofdioxide (CO2):

Koolstofmonoxide (CO):

Rookgastemperatuur:

Temp verbrandingslucht:

Nettotemperatuur:

Verbrandingsrendement Hs (bovenwaarde)

Verbrandingsrendement Hi (onderwaarde)

Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling

Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (type B)

Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook

Veilige staat van werking:

Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)

Pa

Verluchting en ventilatie stooklokaal

Dichtheid rookgasafvoerkanaal (a oten als type C)

Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)

EINDBEOORDELING:

Het toestel werkt:

Eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren voor:

☒ goed
☒ veilig

☐ niet goed
☐ niet veilig

14/04/2027

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)

☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken

☒ Nazicht goede werking

☐ Controle van de terugslag

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

☐ andere, namelijk:

Vloeibare brandstof (erkend technicus)

☒ reiniging van de filters

☒ reiniging van de ketel

☐ reiniging van de brander

Van Der Casseyen
Ottergemstraat 89A
9570 Delftinge
054/412942
info@vander-casseyen.be

testo 300
Firmware versie: 63027464/BE
Software versie: 1.09.5266
Laatste service: 11.03.12084
01.03.22

Lambrechts steven

14/04/2026 10:15

Rookgas
02 ref: 143,5 °C
CO2 max: 16,7 °C
126,8 °C
11,80 %
66 ppm
94 mg/kWh
4,7 %
-13,2 Pa
93,8 %
87,8 %
47,7 °C

Technicus: Christophe

Stookolie L
3,0 %
15,2 %

Nettotemp.
CO
CO2
O2
Trek
η Hi
η Hs
ADP

Mazoutverstuiver en tijmmer

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren voor:

Eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren voor:

14/04/2027

14/04/2027

Geschoolde vakman / erkende technicus:

Voor kennisname: klant

Van Der Casseyen Christophe

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste 2 onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichtshouders. Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 8/12/2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm gebruikswater. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.