

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	212/2018/6/6/3	Datum van bezoek: Date de visite:	6/06/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	MANSENS Wim Bosstraat 3 - 9667 HOREBEKE BTW BE 0787.093.830		IK: CI:
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	5920411 / /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Brusselsestraat 35 - 9660 BRAKEL		
Eigenaar: Propriétaire:	Schamp Marie-Julie Brusselsestraat 35 - 9660 BRAKEL		
Installateur:	Wim Manssens	BTW/TVA:	BE0787.093.830
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/RIJW1 (Periodieke controle van 1 rijwoning)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison	
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
1x400V+N	2 x 6 mm² XVB	40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 16 Ohm	Isolatie / Isolement: >0.5 MOhm
Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2		
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		
Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 15		
In (A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	A/s
40A	30mA	A/s
40A	30mA	A/s
Eindstromenbanen / terminaux		
TestΔIn		
1.ΔIn		
AREI/RGIE		
5		
OK		
OK		
271bis		
2		
OK		
OK		
271bis		
8		
OK		
OK		
271bis		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
		OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
		OK
		Aansluitingen: Raccordements:
		OK
		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:
		OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Onderzoek van de bereikbare en zichtbare delen van de installatie.

.

(

(

Besluit / Conclusion:


De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Het één draadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 6/06/2043

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



D'HAENE Kenzo

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

The diagram illustrates a power system configuration with two main busbars and various associated components and fault locations.

- Left Busbar:** Connected to a source (represented by three vertical bars). Components include capacitor C_1 , fuse F_1 , fuse F_2 , circuit breaker B_1 , circuit breaker B_2 , and another fuse F_2 . Fault point X_{B1} is located near the top.
- Right Busbar:** Components include capacitor C_2 , circuit breaker E_2 , circuit breaker D_2 , circuit breaker A , circuit breaker E'_1 , circuit breaker C'_1 , circuit breaker D'_1 , circuit breaker D'_3 , circuit breaker A'_1 , circuit breaker D'_4 , circuit breaker B'_1 , circuit breaker F'_1 , circuit breaker B'_2 , circuit breaker B'_3 , and circuit breaker G'_5 . Fault point $X_{G'1}$ is located between the busbars.
- Transmission Line:** Connects the two busbars. It includes a series reactor E'_2 and shunt components G'_1 and G'_2 .
- Other Labels:** $X_{D'1}$ is located near the bottom of the right busbar, and $X_{G'5}$ is located at the very bottom of the right busbar.

A hand-drawn diagram consisting of a vertical line. At the top, there is a label 'X D1'. Further down, there is another label 'X D1'. Below that, there is a horizontal line intersecting the vertical line. Below the horizontal line, there is a label 'II D3' with a small vertical tick mark above it. Further down, there is another label 'X D1'. The diagram is enclosed in a rectangular border.

Schamp Marie-Julie
Brusselsestraat 35
9660 BRAKEL 2


Manssens Wim
Bosstraat 3
9667 Horebeke
BE 0787 093 830
wim.manssens@hotmail.com

KEURINGSORGANISME


ELECTROTEST
Kenzo D'Haene
Inspecteur
kenzo.dhaene@electro-test.be
Gsm 0473 222 832

06/06/2019

BOVEN VERDIEP



EGGELIJK



EIGENAAR	INSTALLATEUR	KEURINGSORGANISME
Schamp Marie-Julie Brusselsestraat 35 9660 BRAKEL	Manssens Wim Bosstraat 3 9667 Horebeke BE 0787 093 830 wimmanssens@hotmail.com	ELECTROTEST Kenzo Dhaene Inspecteur kenzo.dhaene@electro-test.be Gsm 0475 222 832

Schamp Marie-Jolie
Brusselstraat 35
9660 BRAKEL

\$

Manssens Wim
Bossstraat 3
9667 Hordbeke
BF 0787 093 830
wimmanssens@hofmael.com

Wim

ELECTROTEST
Kenzie Duijlaars
inspecteur
Kenzie Duijlaars
Gsm 0787 093 830

KEURINGSGEGAVEN

INSTALLATIEUR

EIGENAR

alles 2,5"

$R_a = 16 \Omega$
 $U = 11400V$

