CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

all-in tank service

Sluis 2c - 9810 Eke
Aalst, Brussel, Eke/Gent, Geel/Antwerpen, Hasselt, Leuven/Mechelen, Kuurne/Kortrijk

070 211 000 info@allintankservice.be
www.allintankservice.be
BTW 0881 597 861

KLANT

K288501

Naam: Jan Den Arpele Luc
Straat en nummer: Pr 12, Veld K.
Postcode en gemeente: 9860 Zegelsem
Tel.: 0495/12 ... Fax: .....

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

.....
.....

TYPE RESERVOIR

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt *(schrappen indien niet van toepassing)*.

☐ Particulier Inhoud 2500 L ☐ Niet particulier Inhoud L

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt *(schrappen indien niet van toepassing)*. ☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1

☐ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: 2002
☐ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere .....

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
TOEZICHTSPUT	☐	☐		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☐	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☐	☐
Uitmonding leiding			☐	☐
Staat aanvoerleiding			☐	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Algemene staat tank					
Aantal liter water in tank: ..... l.					
Water- en slibbemonstering		☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐

TOEBEHOREN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☐	☐	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	..... mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

Tank in de garage

Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☐ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHINICUS

Voornaam en achternaam: Dominiek
.....
Erkenningsnummer: 160221

DATUM KEURING: 17 - 02 - 2014

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR 17 - 02 - 2019

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben